


Aansluitschema e-motoren


1-fase aansluiting / Monofase / Single phase

Monofase - 1Phase - Single phase



3-fase aansluiting / Driefase / Threephase

Driefase - 3 Phasen - Threephase



Controleer altijd de aansluitspanning en draairichting op het typeplaatje van de motor voordat de motor wordt aangesloten.